




安全指示說明

- 使用電壓 110 V or 220V (依實際出貨為主)

電子錶設定操作說明



1. 插上電源後面板顯示 0，即可開始操作。
2. “QUICK BUTTON” 可以設定倒數時間，共有四組快速按鍵(A~D)。
3. 數字顯示100為10秒 / 即調整值1=0.1秒。
4. 設定時間：長按時間設定鈕3秒 ，**D**組即開始閃爍，選擇你想設定的組別以  和  鍵調整時間長短，三秒不動作即完成設定。
5. 本產品具計次功能，如斷電即直接歸0。
6. 可設定最長時間為999.9秒。

清洗方式

- 清潔前，請先關閉電源，拔掉插頭。
- 機台外殼清潔，請使用抹布擦乾即可；勿使用水淋/清潔劑清洗機台。



產品型號	DSE-003
產品尺寸(長/寬/高)	145X65X56mm
使用電壓	110V/220V 10A
產品重量	淨重530g 毛重600g

(電壓依實際出貨使用)

Security Note

- Power Supply Voltage should be 110 V or 220V(adjusted to the actual production area)

Instruction for setting and operation of the electronic meter



1. The time controller is ready when the power is on and the panel displays as 0 .
2. Set countdown time by using "Quick Button" from A to D.
3. Digital is shown as 100 equals to 10 seconds/ 1=0.1 second.
4. Setting time: Long-press the time setting button for 3 seconds . When starts flashing, press or to adjust the length of time. Setting will be completed after holding for 3 seconds.
5. Frequency would be calculated by the product, but it will return to zero when the power is off.
6. Maximum time could be set as 999.9 seconds.

Cleaning Method

- Turn off the power and unplug before cleaning.
- Use clean cloth to dry the shell of time controller; do not use detergent and water to clean it.

Model NO	DSE-003
Machine Dimension (L/W/H)	145X65X56mm
Power Supply	110V/220V 10A
Product Weight	(NW)530g(GW)600g

安全指示说明

- 使用电压 110 V or 220V (依实际出货为主)

电子表设定操作说明



1. 插上电源后面板显示 **0**，即可开始操作。
2. “QUICK BUTTON”可以设定倒数时间，共有四组快速按键(A~D)。
3. 数字显示100为10秒 / 即调整值1=0.1秒。
4. 设定时间：长按时间设定钮3秒 **(C)**，**(D)**组即开始闪烁，选择你想设定的组别以 **(+)** 和 **(-)** 键调整时间长短，三秒不动作即完成设定。
5. 本产品具计次功能，如断电即直接归0。
6. 可设定最长时间为999.9秒。

清洗方式

- 清洁前，请先关闭电源，拔掉插头。
- 机台外壳清洁，请使用抹布擦干即可；勿使用水淋/清洁剂清洗机台。



产品型号	DSE-003
产品尺寸(长/宽/高)	145X65X56mm
使用电压	110V/220V 10A
产品重量	净重 530g 毛重600g

(电压依实际出货使用)